

İSTANBUL			
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLANE VE PROJE İDARELİĞİ			
PLANIN İSMİ	KÖRFEZ YERLEŞİMİNİN İKİ KÖRFEZ ARAY YOLUNA İKİ İKİ PLANI YERLEŞİMİ İLKİNE UYUMLU İKİ İKİ PLANI DİĞERİ		
Pafta No	İ21-08-08-2-0	Çizim Yeri	
	AK-SC/AYD	BBA	
	HANCI AŞI SİYER SİYER PLANI	H	
06.08.2018 TARİHİ, 2018/02 GAYİ MÜLK KANUNU DİĞERİ İLKİNE PAFTAYI DİĞERİ	AYIL BARGAN İLKİNE SİYER PLANI	H	
	GÖRME DİĞE Y.SİYER VE BİLEŞİM PLANI	G	
MODÜR	SİYER ORAL SİYER PLANI	H	

[illegible]

B.M. SEVINDIR
 Fiyatlar
 7/9/2016
 7/9/2016
 7/9/2016

[illegible]

İSTANBUL İLİ, EYÜPSULTAN İLÇESİ, GÖKTÜRK MAHALLESİ,
F21C08A2C PAFTASI, 196 ADA 1 PARSEL İLE
KOMŞULUĞUNDA KALAN BİR KISIM TESCİL DIŞI ALANLARA AİT
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


GÖSTERİM

- | | |
|--|-------------------------------|
| | PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI |
| | KORUNAN CEPHE ÇİZGİSİ |
| | DÜZELTİLEN CEPHE ÇİZGİSİ |
| | ÖNERİLEN CEPHE ÇİZGİSİ |
| | KONUT ALANI |
| | PARK ALANI |
| | DEMİRYOLU |
| | DEMİRYOLU KORUMA KUŞAĞI |
| | SU KANALI KORUMA KUŞAĞI |
| | DERE İŞLETME BANDI |
| | YAPI YASAKLI ALAN |

PLAN NOTLARI

1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI; İSTANBUL İLİ, EYÜPSULTAN İLÇESİ, GÖKTÜRK MAHALLESİ, F21C08A2C PAFTASI, 196 ADA 1 PARSEL İLE KOMŞULUĞUNDA KALAN BİR KISIM TESCİL DIŞI ALANLARI KAPSAMAKTADIR.
2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDEKİ ALAN; KONUT ALANI, PARK ALANI VE YOL ALANIDIR.
3. UYGULAMA AŞAMASINDA JEOLÖJİK/JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI HAZIRLANARAK, BU RAPORLARA UYULACAKTIR.
4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ALANI TAŞKIN ÖNEMLİ YAPILAŞMA ALANINDA KALMAKTADIR. BELİRLENEN TAŞKIN ÖNEMLİ YAPILAŞMA ALANLARI DAHİLİNDE; HERHANGİ BİR NOKTADA SUBASMAN KOTU, TAŞKIN RISK KOTUNUN ÜZERİNDE OLACAKTIR.
5. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN KORUMA BANDI VE KORUMA BANDI İÇİNDEKİ PARK ALANINDAN ÇEKME MESAFESİ ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
6. DERE İŞLETME BANTLARI İÇERİSİNDE YAPILAŞMAYA İZİN VERİLEMEZ DERENİN DOĞAL AKIŞINI ENGELLEYECEK HERHANGİ BİR ÇALIŞMA KEŞİNLİKLE YAPILAMAZ.
7. AÇIKLANAN HUSUSLARDA, MER'İ İMAR PLANI, PLAN NOTLARI, MER'İ İMAR YÖNETMELİĞİ GEÇERLİDİR.

MEB PLAN NOTLARINDAKİ PARSELLERİN TEVHİDİNE YÖNELİK İMAR ARTIŞI UYGULAMALARI BU PLANA KONU EDİLEMEZ.



1:1000

Na pólce, podgrzewającej butelkę, kondensat nie może kapać na nią, bo to spowodowałoby TARTACIA i w końcu DOPALANIE. Wtedy już nie ma szans na przetrwanie. Wskazywano, że w tym czasie, gdy woda w butelce się podgrzewa, woda w kotle musi być już wrząca. Wtedy nie ma już ryzyka, że woda z kociołki nie będzie się gotowała. Wskazywano, że woda w kociołce musi być już wrząca. Wtedy nie ma już ryzyka, że woda z kociołki nie będzie się gotowała.

Prof. Dr. Yılmaz Ural

Ayhan Faruk MESC
Harika Mühendisi

CONTROL
195 Maria Medeiros

Gökhan ÖZTAZICI
Herta Mühendisi

Yunus EROL
Hacettepe Üniversitesi (S)

Kenan PAŞALI
Atatürk Yürüyüşü



İstanbul iline ait Eldm 2012'de çekilen hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemle üretilen 1/1000 ölçekli halihazır harita incelendi ve onarıldı.

İstanbul Etiloşya ve Nispetiye Etiloşya

Yamoz VILDEZ
Florida, Brazil

Nihat MACH
Genel Sekreter Yardımcısı