

T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 2025/

Konu: Statik Rapor 466 Ada 5 Parsel

STATİK RAPOR

Vaki şikayete istinaden Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 466 ada, 5 parsel sayılı yer mahallen tetkik edildi.

Tespite konu yapı hakkında, mahallinde gözlemsel olarak yapılan tetkikte, zemin ve 1 normal kattan oluşan tescilli eski eserin çatı ve 1. Normal katının kısmenn çöktüğü ve kalan kısmın ise çökme riski altında olduğu; yarı yıkılmış halde olduğu görülmüştür.

Bu bilgiler doğrultusunda;

Söz konusu yer hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre statik yönden 40.maddesine göre ise çevre ve insan sağlığı bakımından tehlike oluşturabileceği kanaati oluşması sebebiyle taşınmaz ilgilileri tarafından İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından izin alınması suretiyle taşınmaz ilgilileri tarafından 15 (on beş) gün içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmesi, aksi taktirde güvenlik tedbirlerinin belediyemiz tarafından yapılıp, taşınmaz ilgililerinden %20 fazlasıyla masraflarının tahsil edileceği hususunda;

İş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.12.2025

Ek: Tespite esas fotoğraflar

Kroki

Teknik Eleman


Fatih KOSE
İnşaat Müh.

[Signature]
23.12.2025

Teknik Eleman

Muharrem USU
İnş. Müh.

[Signature]



Adres Bilgisi

Mahalle

MİTHATPAŞA

Parsel

Pafta

Ada

Parsel

Alan

466

5

178 99127

İmar Durumu

Bina

Yol Adı

Kapı No

Bina Kodu

Yapı Adı

Kat Adedi

Normal Kat

Bodrum Kat

Çatı Katı

Konut Sayısı

İşyeri Sayısı

ŞEHİT SİNAN ŞEN

25

2463207

Harabe

1







